



УТВЕРЖДАЮ

Директор MAOU «Бизинская СОШ»

Феденко Н.С.

«01» июля 2016г.

## П А С П О Р Т

**доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг  
в сфере образования (далее - услуги) №6**

### I. Краткая характеристика объекта

**Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги):** Тюменская область, Тобольский район, с. Ворогушино, ул. Молодежная 1, стр. 1

**Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг):** образовательные услуги дошкольного образования, начального общего образования, основного общего образования, дополнительное образование детей и взрослых.

**Сведения об объекте:**

- отдельно стоящее здание одноэтажное, 1423,2 кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 7378,5 кв. м

**Название организации, которая предоставляет услугу населению:**

Филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Бизинская средняя общеобразовательная школа» - «Зорогушинская основная общеобразовательная школа», филиал MAOU «Бизинская СОШ» - «Ворогушинская ООШ»

**Адрес места нахождения организации:** Тюменская область, Тобольский район, с. Ворогушино, ул. Молодежная 1, стр. 1

**Основание для пользования объектом :** оперативное управление

**Форма собственности** (государственная, муниципальная, частная) муниципальная

**Административно-территориальная подведомственность** {федеральная, региональная, муниципальная}: муниципальная

**Наименование вышестоящей организации:** Отдел образования администрации Тобольского муниципального района

**Адрес вышестоящей организации:**

626156, Тюменская область, г. Тобольск, ул. Ершова, 21

### II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

**Сфера деятельности:** образование

**Планируемая мощность** (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность) 52 обучающихся, 174 человека

**Форма оказания услуг** (на объекте, с длительным пребыванием, в т.н. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно) : на объекте

**Категории обслуживаемого населения по возрасту** (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории.

**Категории обслуживаемых инвалидов** (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата: нарушениями зрения, нарушениями слуха): инвалиды с нарушениями зрения.

### Ш. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Не оборудовано
2	сменные кресла-коляски	отсутствуют
3	адаптированные лифты	Нет необходимости
4	Поручни	Отсутствуют.
5	Пандусы	отсутствуют
6	подъемные платформы (аппарели)	отсутствуют
7	раздвижные двери	Имеются и соответствуют
8	доступные входные группы	Требуется перекидной пандус через порог
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	Не соответствуют требованиям
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	соответствует
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	отсутствуют
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствуют
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	отсутствуют
14	иные	

**IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг**

№п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствуют
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	осуществляется
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	проведено
4	наличие работников организаций, на которых административно распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	имеются
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	имеется
6	предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	нет
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	нет
8	обеспечение, допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	имеется
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	нет

<b>10</b>	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	имеется
<b>11</b>	обеспечение предоставления услуг тьютора	отсутствует

**V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов**

<b>№п/п</b>	<b>Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации* *об обеспечении условий их доступности для инвалидов</b>	<b>Сроки</b>
<b>1.</b>	Проведение проектных работ, необходимых для приведения объекта в соответствие требований законодательства РФ об обеспечения условий их доступности для инвалидов	<b>2018-2022гг.</b>
<b>2.</b>	устройство стоянки автотранспортных средств для инвалидов	<b>2022 год (в рамках капитального ремонта)</b>
<b>3.</b>	приобретение необходимости сменных кресел-колясок	<b>2022 год (в рамках капитального ремонта)</b>
<b>4.</b>	установка поручней	<b>2022 год (в рамках капитального ремонта)</b>
<b>5.</b>	оборудование доступных санитарно-гигиенических помещений	<b>2022 год (в рамках капитального ремонта)</b>
<b>6.</b>	приобретение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	<b>2022 год (в рамках капитального ремонта)</b>
<b>7.</b>	обеспечение дублирования необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	<b>2022 год (в рамках капитального ремонта)</b>
<b>8.</b>	обеспечение дублирования необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	<b>2022 год (в рамках капитального ремонта)</b>
	приобретение при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	<b>2020год</b>

<b>9.</b>	провести переподготовку кадров с целью предоставления инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	<b>При возникновении потребности</b>
<b>10.</b>	переоборудование транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	<b>При возникновении потребности</b>
<b>11.</b>	установка в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	<b>2022 год (в рамках капитального ремонта)</b>

**Председатель комиссии:**

Шайлуллина З.Б.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**Члены комиссии:**

Плахотнюк Н.В.

Сафаралеева Г.А..

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**Дата обследования 01.07.2016**

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор МАОУ «Бизинская СОШ»  
\_\_\_\_\_ Феденко Н.С.  
« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016г.

**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ № 6**

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта

*Филиал Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Бизинская средняя общеобразовательная школа»-«Ворогушинская основная общеобразовательная школа»*

1.2. Адрес объекта

*626102, Тюменская область, Тобольский район, село Ворогушино, улица Молодежная 1, стр.1.*

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее двухэтажное здание, площадь 1423,2 кв. м

- в наличии прилегающий земельный участок площадью 7373,5 кв. м.

1.4. Год постройки здания 1987, последнего капитального ремонта 2012.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего – ежегодно.*

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

*Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Бизинская средняя общеобразовательная школа» (МАОУ «Бизинская СОШ».)*

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)

*626110, Тюменская область, Тобольский район, село Бизино, улица Юбилейная 1.*

1.8. Основание для пользования объектом - оперативное управление

1.9. Форма собственности - муниципальная

1.10. Территориальная принадлежность - муниципальная

1.11. Вышестоящая организация - *Отдел образования администрации Тобольского муниципального района*

1.12. Адрес вышестоящей организации - *626156 Тюменская область г.Тобольск ул. Ершова,21*

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1 Сфера деятельности - образование

2.2 Виды оказываемых услуг - *Образовательные услуги*

2.3 Форма оказания услуг: на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями умственного развития, нарушениями зрения.

2.6 Плановая мощность: 174 человека.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - *да*

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

*школьный автобус по маршруту: д.Иртышатские юрты-д.Сабанаки-с.Ворогушино-п.Сумкино-с.Ворогушино.*

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 5 м  
 3.2.2 время движения (пешком) - 1 мин  
 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да  
 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;  
 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная  
 3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: - нет

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	«Б»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«А»
5	с нарушениями слуха	«А»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий, капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий, капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт, организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий, капитальный ремонт
8	<b>Все зоны и участки</b>	Текущий ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано**

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАОУ «Бизинская  
СОШ»

Феденко Н.С.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ № 6**

**Тюменская область  
Тобольский район**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 г.

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта

*Филиал Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Бизинская средняя общеобразовательная школа» - «Ворогушинская основная общеобразовательная школа»*

1.2. Адрес объекта

*626102, Тюменская область, Тобольский район, село Ворогушино, ул. Молодежная 1, стр.1.*

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее двухэтажное здание, площадь 1423,2 кв. м

- в наличии прилегающий земельный участок площадью 7373,5 кв. м.

1.4. Год постройки здания 1987, последнего капитального ремонта 2012.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего – ежегодно.*

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

*Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Бизинская средняя общеобразовательная школа» (МАОУ «Бизинская СОШ»)*

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)

*626110, Тюменская область, Тобольский район, село Бизино, улица Юбилейная, 1*

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1 Сфера деятельности - образование

2.2 Виды оказываемых услуг - Образовательные услуги

2.3 Форма оказания услуг: на объекте, на дому, дистанционно

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями умственного развития, нарушениями зрения.

2.6 Плановая мощность: 174 человека.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - да

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

*школьный автобус по маршруту: д.Иртышатские юрты-д.Сабанаки-с.Ворогушино-п.Сумкино-с.Ворогушино.*

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 5 м

3.2.2 время движения (пешком) - 1 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет



Их обустройство для инвалидов на коляске: - *нет*

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	«Б»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«А»
5	с нарушениями слуха	«А»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И(Г,О,С,У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И(Г,О,С,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,О,С,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г,О,С,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,О,С,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,С,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г,О,С,У)

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И

#### 4. Управленческое решение

#### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий, капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий, капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт, организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки	Текущий, капитальный ремонт

	транспорта)	
8	<b>Все зоны и участки</b>	Текущий ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ *в плане текущего ремонта*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии

*(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)*

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать*)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов;

4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*),

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ <http://educ.admtyumen.ru/edu/org/edunet/51888.htm>

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на   1   л.
  2. Входа (входов) в здание на   1   л.
  3. Путей движения в здании на   1   л.
  4. Зоны целевого назначения объекта на   1   л.
  5. Санитарно-гигиенических помещений на   1   л.
  6. Системы информации (и связи) на объекте на   1   л.
  7. Результаты фотофиксации на объекте на   4   л.
  8. поэтажные планы, паспорт БТИ на   2   л.
- Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы: Заведующая филиалом З.Б.Шайдуллина. \_\_\_\_\_  
(Подпись)

Члены рабочей группы: педагог-организатор Юхневич Р.Ч. \_\_\_\_\_  
(Подпись)

Заведующий хозяйством Сафаралеева Г.А. \_\_\_\_\_  
(Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

\_\_\_\_\_ (Подпись)

\_\_\_\_\_ (Подпись)

представители организации, расположенной на объекте  
Учитель Сергеева В.М.

\_\_\_\_\_ (Подпись)

Делопроизводитель Казанцева Е.М.

\_\_\_\_\_ (Подпись)

Управленческое решение согласовано « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (протокол № \_\_\_\_)  
Комиссией (название). \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

*Филиала МАОУ «Бизинская СОШ»- «Ворогушинская ООШ»*

*Тюменская область, Тобольский район, село Ворогушино, ул. Молодежная, 1, стр.1*

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1	1	-			
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1	1	Ширина пешеходного пути менее 2 метров	К	Расширение пути	Ремонт капитальный
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-				
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует система средств информационной поддержки	С,У	Установка таблички на входе на территорию	Ремонт капитальный

**III Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г,О,С,У)	1	1	Ремонт капитальный
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г,О,С,У)	1	1	Ремонт капитальный

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно  
\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно (Г,О,С,У), что обеспечивает полноценное нахождение на объекте.

**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

*Филиала МАОУ «Бизинская СОШ»- «Ворогушинская ООШ»*

*Тюменская область, Тобольский район, село Ворогушино, ул. Молодежная, 1*

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	нет	-	-	-	-	-	-
2.4	Дверь (входная)	Есть	2	2	Отсутствуют смотровые панели, ширина дверных полотен менее 1,2 метра	К	Замена дверных полотен	Капитальный ремонт
2.5	Тамбур	Есть	3	3				
	ОБЩИЕ требования к зоне				Сломана кнопка вызова персонала	К, О	Замена кнопки	Ремонт текущий

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДЧ-И (С,Г,О,У)	2,3	2,3	Ремонт текущий, капитальный

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно (Г,О,С,У), что обеспечивает полноценное нахождение на объекте.

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

*Филиала МАОУ «Бизинская СОШ»- «Ворогушинская ООШ»*

*Тюменская область, Тобольский район, село Ворогушино, ул. Молодежная 1, стр.1.*

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	4	4	-			
3.2	Лестница (внутри здания)	нет						
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-					
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-					
3.5	Дверь	Есть	5	5	Имеет порог, превышающий 0,014м	К, О	Снижение порога	Капитальный ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть	6	6	Отсутствует пандус у эвакуационного выхода	К	Устройство пандуса	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне		-		Отсутствует система средств информационной поддержки	С	Установка речевых оповещателей	Капитальный ремонт

**III Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,О,С,У)	4,5,6	4,5,6	Капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно  
\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно (Г,О,С,У), что обеспечивает полноценное нахождение на объекте.

**I Результаты обследования:**

**4. Зона целевого назначения здания (Зона обслуживания, зальная форма)**

*Филиала МАОУ «Бизинская СОШ»- «Ворогушинская ООШ»*

*Тюменская область, Тобольский район, село Ворогушино, ул. Молодежная 1, стр.1.*

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет			При планировании и строительстве здания не предусмотрены доступность для МГН	К	Технические решения невозможны	Организация альтернативной формы

**III Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (зона обслуживания, зальная форма)	ДЧ-И (Г,О,С,У)			Организация альтернативной формы обслуживания

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно  
\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно (Г,О,С,У), что обеспечивает полноценное нахождения на объекте.

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

*Филиала МАОУ «Бизинская СОШ»- «Ворогушинская ООШ»*

*Тюменская область, Тобольский район, село Ворогушино, ул. Молодежная 1, стр.1.*

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть	7	7	не приспособлена под МГН	К	Технические решения невозможны	Организация альтернативной формы обслуживания
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	8	8	Отсутствуют специально оборудованные для МГН места	К	Привлечение помощи гардеробщика МГН	Индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет	-	-	При планировании и строительстве здания не предусмотрены доступность для МГН	К	Технические решения невозможны	Организация альтернативной формы

**III Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,О, С,У)	7,8	7,8	Организация альтернативной формы

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно (Г,О,С,У), что обеспечивает полноценное нахождение на объекте.



**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

*Филиала МАОУ «Бизинская СОШ»- «Ворогушинская ООШ»*

*Тюменская область, Тобольский район, село Ворогушино, ул. Молодежная 1, стр.1*

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	-	-			
6.2	Акустические средства	нет	-	-		С,Г		
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	-	С,Г	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне		-	-	Информация присутствует не в полном объеме	С,Г	Установка соответственного оборудования	Ремонт капитальный

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Системы информации на объекте</b>	ДЧ-И (К,О,У)	-	-	Ремонт капитальный

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно  
\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно (К,О,У), что обеспечивает полноценное нахождение на объекте.

## Результаты фотофиксации на объекте

Фото 1



Фото 2



**ФОТО 3**



**ФОТО 4**






**Фото 5**



**Фото 6**



**Фото 7**



**Фото 8**

