



ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
СОПРОВОЖДЕНИЯ И КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ»

ул. Уральская, д. 60, к. 1, г. Тюмень, 625001, тел./факс (3452) 51-78-11.

e-mail: vozgr@obl72.ru, ИНН 7204120041, КПП 720301001, р/с 03224643710000006700,

ЕКС 40102810945370000060, Департамент финансов Тюменской области (АУ ТО "Региональный центр сопровождения и комплексной реабилитации инвалидов" ЛС001050866ОЦРИ) в Отделение Тюмень
Банка России//УФК по Тюменской области г. Тюмень, БИК 017102101

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ



Филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Бизинская средняя общеобразовательная школа» - «Ворогушинская основная общеобразовательная школа»
Тюменская область, Тобольский район, с. Ворогушино,
ул. Молодежная, 1, стр.1.

**НА ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

Тюмень, 2025



УТВЕРЖДАЮ:

И. о. директора

МАОУ «Бизинская СОШ»

О.И. Колобова

2025г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 50-Тобрн

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: филиал МАОУ «Бизинская СОШ» - Ворогушинская ООШ»

1.2. Адрес объекта: 626102, Тюменская область, Тобольский район, с. Ворогушино, ул. Молодежная, 1, стр.1

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этажа, 1423,2 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да кв.м

1.4. Год постройки здания 1987г., последнего капитального ремонта -

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего в 2025г

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Бизинская средняя общеобразовательная школа» - «Ворогушинская основная общеобразовательная школа», (филиал МАОУ «Бизинская СОШ» - Ворогушинская ООШ»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 626110, Тюменская область, Тобольский район, с. Бизино, ул. Юбилейная, 1.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Отдел образования администрации Тобольского муниципального района

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 626156, Тюменская область, г. Тобольск, ул. Ершова, 21.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование

- жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги
- 2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, на дому
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (О, С, Г, У): инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6. Плановая мощность: (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): 132 чел.
- 2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
пригородный общественный транспорт автобусы № 130,503 до остановки «Ворогушино»;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 340 м

3.2.2 время движения (пешком): 4-6 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная; нет): визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет): нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (-)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ

6	с нарушениями умственного развития	А
---	------------------------------------	---

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г, У); ДУ (О, С); ВНД (К)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (У); ДЧ-И (О, Г); ДУ (С); ВНД (К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У); ДУ (О, С); ВНД (К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (У); ДУ (О, С, Г); ВНД (К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У); ДУ (О, С); ВНД (К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, У); ДУ (С, Г)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, С, Г, У); ВНД (К)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Общее состояние доступности объекта оценено: доступное частично для инвалидов категории У (ДЧ-И (У)), доступное условно для инвалидов категории О, С, Г (ДУ (О, С, Г)) и временно недоступно для инвалидов категории К (ВНД (К)).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (виды работ) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт; техническое решение (с использованием ТСР); организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт; оказание ситуационной помощи; техническое решение (с использованием ТСР)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт; техническое решение (с использованием ТСР); организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт; техническое решение (с использованием ТСР); организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации и связи	Текущий ремонт; техническое решение (с

	(на всех зонах)	использованием ТСП); организационные мероприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия (отсутствует право оперативного управления)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; организационные мероприятия; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: текущего в 2025г

в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: : реализация запланированных мероприятий позволит получить полную доступность зон для инвалидов категорий О, У (ДП-И (О, У)), доступное частично для категории инвалидов С, Г (ДЧ-И (С, Г)) при условии если сотрудники отвечающие за оказание ситуационной помощи прошли обучение.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) -

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование с общественной организацией инвалидов;

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации:



ИС «Доступная среда», <https://gis.72to.ru/map/osi>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «01» июля 2025г.;

2. Акта обследования объекта: от «02» июля 2025г.

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (виды работ) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	-
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	-
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	-
6	Система информации и связи (на всех зонах)	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-


*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); организационные мероприятия; индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

5. Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано:

И. о. директора

МАОУ «Бизинская СОШ»



 О.И. Колобова



УТВЕРЖДАЮ:
И. о. директора
МАОУ «Бизинская СОШ»
О.И. Колобова
20 15 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 50-Тобри

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: филиал МАОУ «Бизинская СОШ» - Ворогушинская ООШ»
- 1.2. Адрес объекта: 626102, Тюменская область, Тобольский район, с. Ворогушино, ул. Молодежная, 1, стр.1
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этажа, 1423,2 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1987г., последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего в 2025г
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Бизинская средняя общеобразовательная школа» - «Ворогушинская основная общеобразовательная школа», (филиал МАОУ «Бизинская СОШ» - Ворогушинская ООШ»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 626110, Тюменская область, Тобольский район, с. Бизино, ул. Юбилейная, 1.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Отдел образования администрации Тобольского муниципального района
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 626156, Тюменская область, г. Тобольск, ул. Ершова, 21.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги

- 2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, на дому
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (О, С, Г, У): инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6. Плановая мощность: (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): 132 чел.
- 2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) пригородный общественный транспорт автобусы № 130,503 до остановки «Ворогушино»;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 340 м

3.2.2 время движения (пешком): 4-6 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная; нет): визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет): нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (☐)

3.3. Вариант организации доступности ОСИ

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	-
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	-
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	-
4	с нарушениями зрения	-
5	с нарушениями слуха	-
6	с нарушениями умственного развития	-

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (виды работ) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	-
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	-
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	-
6	Система информации и связи (на всех зонах)	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); организационные мероприятия; индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

5. Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано:

И. о. директора

МАОУ «Бизинская СОШ»

_____ О.И. Колобова



УТВЕРЖДАЮ:

И. о. директора

МАОУ «Бизинская СОШ»

О.И. Колобова

7 20 25 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 50-Тобрн

с. Ворогушино

«02» июля 2025г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: филиал МАОУ «Бизинская СОШ» - Ворогушинская ООШ»

1.2. Адрес объекта: 626102, Тюменская область, Тобольский район, с. Ворогушино, ул. Молодежная, 1, стр.1

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этажа, 1423,2 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да кв.м

1.4. Год постройки здания 1987г., последнего капитального ремонта -

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего в 2025г

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Бизинская средняя общеобразовательная школа» - «Ворогушинская основная общеобразовательная школа», (филиал МАОУ «Бизинская СОШ» - Ворогушинская ООШ»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 626110, Тюменская область, Тобольский район, с. Бизино, ул. Юбилейная, 1.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, на дому

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (О, С, Г, У): инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: (посещаемость (количество обслуживаемых в

2.6. Плановая мощность: (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): 132 чел.

2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
пригородный общественный транспорт автобусы № 130,503 до остановки «Ворогушино»:

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 340 м

3.2.2 время движения (пешком): 4-6 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная; нет): визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет): нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (-)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (Г, У); ДУ (О, С); ВНД (К)	-	1-4

	(участок)			
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (У); ДЧ-И (О, Г); ДУ (С); ВНД (К)	-	5-10
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У); ДУ (О, С); ВНД (К)	А-2,3; А1- 2,11.	11,13,14,16,20,21,23,28, 33,36,48,50,32,54-58, 64,38-40,44,45,70
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (У); ДУ (О, С, Г); ВНД (К)	А-8,10,5, 6; А1-1-4, А2-4.	12,17,18,24-27,29-31, 49,60-63,65,41-43, 46,47,51-53
5	Санитарно- гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У); ДУ (О, С); ВНД (К)	А1-7- 10	66-69
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, У); ДУ (С, Г)	-	5,15,19,22, 34,35,59
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, С, Г, У); ВНД (К)	-	2

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Общее состояние доступности объекта оценено: доступное частично для инвалидов категории У (ДЧ-И (У)), доступное условно для инвалидов категории О, С, Г (ДУ (О, С, Г)) и временно недоступно для инвалидов категории К (ВНД (К)).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта:

№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (виды работ) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт; техническое решение (с использованием ТСР); организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт; оказание ситуационной помощи; техническое решение (с использованием ТСР)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт; техническое решение (с использованием ТСР); организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт; техническое решение (с использованием ТСР); организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Текущий ремонт; техническое решение (с использованием ТСР); организационные мероприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия (отсутствует право оперативного управления)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: текущего в 2025г

в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: реализация запланированных мероприятий позволит получить полную доступность зон для инвалидов категорий О, У (ДП-И (О, У)), доступное частично для категории инвалидов С, Г (ДЧ-И (С, Г)) при условии если сотрудники отвечающие за оказание ситуационной помощи прошли обучение.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование с общественной организацией инвалидов;

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать): не требуется.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественной организацией инвалидов: –

4.4.6. другое: все работы по адаптации объекта необходимо выполнять в соответствии с СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения, ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования, ГОСТ Р 52131-2019 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования, ГОСТ Р 51261-2022 Устройства опорные стационарные для маломобильных групп населения. Типы и общие технические требования.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации:



ИС «Доступная среда», <https://gis.72to.ru/map/osi>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>2</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>2</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>2</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>2</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>2</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте: есть на 8 л.

Поэтажный план: да на 2 л.

Экспликация к поэтажному плану строения: да на 2 л.

Свидетельство о государственной регистрации права (копия) нежилое строение: да на 1 л.

План земельного участка (копия): да на 1 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту): нет

Руководитель рабочей группы:

Заместитель директора по общим вопросам АУ
ТО "Региональный центр сопровождения и
комплексной реабилитации инвалидов"

С.В. Заболотников _____

Члены рабочей группы:

Заведующий службой по организации
межведомственного взаимодействия и оказания
комплексной реабилитационной и
абилитационной помощи АУ ТО "Региональный
центр сопровождения и комплексной
реабилитации инвалидов"

Е.И. Николаева _____

Главный специалист службы по организации
межведомственного взаимодействия и оказания
комплексной реабилитационной и
абилитационной помощи АУ ТО "Региональный
центр сопровождения и комплексной
реабилитации инвалидов"

А.В. Ушаков _____

В том числе:

Представитель Тюменской областной
организации Общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийского ордена
Трудового Красного Знамени общества слепых» А.А. Алиев _____

Представитель организации, расположенной на
объекте: и. о. директора О.И. Колобова _____

I. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		Есть/нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход на территорию	есть	-	1-3	Перепад высот между тротуаром и входной площадкой; габариты калитки не выделены контрастным цветом; отсутствует кнопка вызова сотрудника учреждения	все	Направить письмо в Администрацию Тобольского района по вопросу обеспечения беспрепятственного доступа, людей-передвигающихся на кресле-коляске с тротуара на входную площадку перед входом на территорию	Организационные мероприятия
							Контрастное выделение габаритов входной калитки; установить кнопку вызова сотрудника учреждения рядом с входной калиткой на высоте 0,85-1,1м от уровня земли и обозначить соответствующей пиктограммой	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	4	Перепад высот	все	Для преодоления перепада высот на территории необходима использовать инвентарный пандус; контрастное обозначение перепада высот (с верху ступени)	Техническое решение (с использованием ТСР); ситуационная помощь; организационные мероприятия

1.3	Лестница (наружная)	нет			-		-	
1.4	Пандус (наружный)	нет			-		-	
1.5	Автостоянка и парковка	нет			-		-	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Территории, прилегающей к зданию (участку)	ДЧ-И (Г, У); ДУ (О, С); ВНД (К)	-	1-4	Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР и в организационных мероприятиях

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное частично для категории инвалидов Г и У (ДЧ-И (Г,У)), доступное условно для инвалидов категории О,С (ДУ (О,С)) и временно недоступное для инвалидов категории К (ВНД (К)).

**I. Результаты обследования:
2.Входа (входов) в здание**

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		Есть/нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет			-		-	
2.2	Пандус (наружный)	нет			-		-	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	5	Отсутствуют пиктограммы доступности объекта для категорий инвалидов	С, Г	Установить рядом с входной дверью пиктограммы доступности объекта для категорий инвалидов по требованиям ГОСТ Р 52131-2019	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	-	6,7	Высота дверного порога больше требуемых значений	К	Для преодоления дверного порога входной двери использовать инвентарный пандус	Техническое решение (с использование м ТСР); ситуационная помощь
2.5	Тамбур	есть	-	8-10	Высота дверного порога больше требуемых значений	К	Для преодоления дверного порога двери тамбура использовать инвентарный пандус	Техническое решение (с использование м ТСР); ситуационная помощь

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Вход (входы) в здание	ДП-И (У); ДЧ-И (О, Г); ДУ (С); ВНД (К)	-	5-10	Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в текущий ремонт и индивидуальное решение с ТСР

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное полностью для категории инвалидов У (ДП-И (У)), доступное частично для категории инвалидов О, Г (ДЧ-И (О, Г)) и доступное условно для инвалидов категории С (ДУ (С)).

I. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)

№ п/п	Наименование Функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		Есть/нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор	есть	А-2,3; А1-2,11.	11,13,14,16,20,21,23,28,33,48,50,55-58,64	Перепад высот	О, С, Г, У	Контрастное обозначение перепада высот (фото № 21,48,56), (с верху ступени).	Организационные мероприятия
3.2	Лестница	есть	-	36	Отсутствует контрастное выделение краевых ступеней лестницы; отсутствуют двухсторонние поручней	О, С, Г, У	На проступи краевых ступеней внутренних лестниц нанести контрастные полосы (сверху ступени); установить поручни на внутренней лестнице в соответствии с ГОСТ Р 51261-2022	Текущий ремонт; техническое решение (с использованием ТСР)
3.3	Пандус	нет			-		-	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			-		-	
3.5	Дверь	есть	-	32	-		-	

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	38-40, 44,45, 54,70	Отсутствует контрастное выделение дверных ручек по отношению к фону дверного полотна; отсутствует контрастное выделение краевых ступеней лестницы; отсутствуют двухсторонние поручни на наружной лестнице	О, С, Г, У	Контрастное выделение дверных ручек эвакуационного выхода по отношению к фону дверного полотна; на проступи краевых ступеней наружных лестниц эвакуационного выхода установить контрастные противоскользящие полосы 1-2шт. общей шириной 0,08-0,1м на расстоянии не более 0,04 м от края проступи; установить поручни на наружной лестнице (фото № 45) в соответствии с ГОСТ Р 51261-2022	Текущий ремонт; техническое решение (с использованием ТСП)
-----	--	------	---	---------------------------	---	------------	---	---

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Пути движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У); ДУ (О, С); ВНД (К)	А-2,3; А1-2,11.	11,13,14,16,20,21, 23,28,33,36,48,50, 32,54-58,64,38-40, 44,45,70	Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП и в организационных мероприятиях

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное частично для инвалидов категории Г, У (ДЧ-И (Г, У)), доступное условно для инвалидов категории О, С (ДУ (О, С)).

І. Результаты обследования:
4.Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант І – зона обслуживания инвалидов

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		Есть/нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	А-8, 10,5, 6; А1-2 -4	17,18,2 4- 27,29- 31,49,6 0-63,65	Не везде установлена информация о помещении (кабинетах)	О, С, Г, У	Установить информацию о помещениях (кабинетах) на контрастном фоне	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	А2-4; А1-1	33,41- 43,46,4 7,51-53	Спортивный зал: отсутствует обозначение перепада высот. Раздевалка в спортзале: отсутствует информация о помещении. Столовая: в умывальной рядом с раковиной отсутствует держатель для костылей трости и других личных вещей; использование барашкового типа крана подачи горячей и холодной воды.	О, С, Г, У	Спортивный зал: обозначение перепада высот (сверху ступени) контрастной полосой. Раздевалка в спортзале: установить информацию о помещении на контрастном фоне. Столовая: в умывальной рядом с раковиной установить держатель для костылей трости и других личных вещей (один комплект); установить краны подачи холодной и горячей воды с рычажной рукояткой или сенсорного типа (один комплект).	Текущий ремонт

4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть	-	12	Пост охраны: отсутствует портативная индукционная система усиления звука	Г	Оборудовать зону приема посетителей на посту охраны портативная индукционная система усиления звука (например, индукционная петля «ИЦР-2») для общения со слабослышащими	Техническое решение (с использованием ТСП); организационные мероприятия
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			-		-	
4.5	Кабина Индивидуального обслуживания	нет			-		-	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Зона обслуживания инвалидов.	ДЧ-И (У); ДУ (О, С, Г); ВНД (К)	А-8,10,5,6; А1-1-4, А2-4.	12,17,18,24-27,29-31, 49,60-63,65,41-43, 46,47,51-53	Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП и в организационных мероприятиях

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное частично для инвалидов категории У (ДЧ-И (У)), доступное условно для инвалидов категории О, С, Г (ДУ (О, С, Г)).

I. Результаты обследования:
5.Санитарно-гигиенических помещений

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		Есть/нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	A1-7-10	66-69	Отсутствует информация о помещении; отсутствует держатель для костылей, трости и других личных вещей; использование барашкового типа крана подачи горячей и холодной воды	все	Установить информация (туалет) на контрастном фоне; установить держатель для костылей, трости и других личных вещей рядом с раковиной (один комплект); установить краны подачи холодной и горячей воды с рычажной рукояткой или сенсорного типа (один комплект).	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	нет			-		-	
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет			-		-	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У); ДУ (О, С); ВНД (К)	A ₁ -7-10	66-69	Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в текущий ремонт

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное частично для категории инвалидов Г, У (ДЧ-И (Г, У)), доступное условно для инвалидов категории О, С (ДУ (О, С)).

**I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		Есть/ нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	5,15,22 ,34,59	Не везде установлена информация о помещениях	О, С, Г, У	Установить информацию о помещениях на объекте	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	есть	-	19,35	Отсутствие индукционных систем усиления звука на объекте	Г	Установить на объекте портативную индукционную система усиления звука	Индивидуальное техническое решение (с использованием ТСП); организационные решения
6.3	Тактильные средства	нет		-	Отсутствие рельефно- графических средств информации на объекте	С	Обустройство объекта тактильными средствами информации	Текущий ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К, О, У); ДУ (С, Г)	-	5,15,19,22, 34,35,59	Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР и в организационных мероприятиях

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное частично для инвалидов категории К, О и У (ДЧ-И (К, О, У)) и доступное условно для инвалидов категории С, Г (ДУ (С, Г)).

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | | | |
|--|----|----------|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на | <u>2</u> | л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на | <u>2</u> | л. |
| 3. Путей движения в здании | на | <u>2</u> | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на | <u>2</u> | л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на | <u>2</u> | л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на | <u>2</u> | л. |

Результаты фотофиксации на объекте: есть на 8 л.

Поэтажный план: да на 2 л.

Экспликация к поэтажному плану строения: да на 2 л.

Свидетельство о государственной регистрации права (копия) нежилое строение: да на 1 л.

План земельного участка (копия): да на 1 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту): нет

Руководитель рабочей группы:

Заместитель директора по общим вопросам АУ
ТО "Региональный центр сопровождения и
комплексной реабилитации инвалидов"

С.В. Заболотников

Члены рабочей группы:

Заведующий службой по организации
межведомственного взаимодействия и оказания
комплексной реабилитационной и
абилитационной помощи АУ ТО "Региональный
центр сопровождения и комплексной
реабилитации инвалидов"

Е.И. Николаева


Главный специалист службы по организации
межведомственного взаимодействия и оказания
комплексной реабилитационной и
абилитационной помощи АУ ТО "Региональный
центр сопровождения и комплексной
реабилитации инвалидов"

А.В. Ушаков

В том числе:


Представитель Тюменской областной
организации Общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийского ордена
Трудового Красного Знамени общества слепых»

А.А. Алиев



Представитель организации, расположенной на
объекте: и. о. директора

О.И. Колобова



**ФОТООТЧЕТ от 02 июля 2025г.
ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ЗДАНИЯ
Филиал МАОУ «Бизинская СОШ» - Ворогушинская ООШ»
Тюменская область, Тобольский район, с. Ворогушино, ул. Молодежная, 1, стр.1.**



Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4



Фото №5



Фото №6




Фото №7




Фото №8



Фото №9



Фото №10



Фото №11



Фото №12



Фото №13




Фото №14



Фото №15



Фото №16



Фото №17



Фото №18



Фото 19



Фото №20



Фото №21



Фото №22




Фото №23



Фото №24



Фото №25



Фото №26



Фото №27



Фото №28



Фото №29



Фото №30



Фото №31



Фото №32



Фото №33



Фото №34



Фото №35



Фото №36




Фото №37




Фото №38



Фото №39



Фото №40



Фото №41



Фото №42




Фото №43



Фото №44



Фото №45



Фото №46



Фото №47



Фото №48



Фото №49



Фото №50



Фото №51



Фото №52



Фото №53



Фото №54



Фото №55



Фото №56




Фото №57



Фото №58



Фотом №59



Фотом №60



Фотом №61



Фотом №62



Фотом №63



Фотом №64



Фотом №65



Фотом №66



Фотом №67



Фотом №68



Фото №69



Фото №70



№ 50-Тобри

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование

- жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги
- 2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, на дому
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (О, С, Г, У): инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6. Плановая мощность: (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): 132 чел.
- 2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
пригородный общественный транспорт автобусы № 130,503 до остановки «Ворогушино»;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 340 м

3.2.2 время движения (пешком): 4-6 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная; нет): визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет): нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (-)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ

6	с нарушениями умственного развития	А
---	------------------------------------	---

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г, У); ДУ (О, С); ВНД (К)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (У); ДЧ-И (О, Г); ДУ (С); ВНД (К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У); ДУ (О, С); ВНД (К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (У); ДУ (О, С, Г); ВНД (К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У); ДУ (О, С); ВНД (К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, У); ДУ (С, Г)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, С, Г, У); ВНД (К)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Общее состояние доступности объекта оценено: доступное частично для инвалидов категории У (ДЧ-И (У)), доступное условно для инвалидов категории О, С, Г (ДУ (О, С, Г)) и временно недоступно для инвалидов категории К (ВНД (К)).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (виды работ) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт; техническое решение (с использованием ТСР); организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт; оказание ситуационной помощи; техническое решение (с использованием ТСР)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт; техническое решение (с использованием ТСР); организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт; техническое решение (с использованием ТСР); организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации и связи	Текущий ремонт; техническое решение (с

	(на всех зонах)	использованием ТСП); организационные мероприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия (отсутствует право оперативного управления)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; организационные мероприятия; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: текущего в 2025г

в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: : реализация запланированных мероприятий позволит получить полную доступность зон для инвалидов категорий О, У (ДП-И (О, У)), доступное частично для категории инвалидов С, Г (ДЧ-И (С, Г)) при условии если сотрудники отвечающие за оказание ситуационной помощи прошли обучение.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) -

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование с общественной организацией инвалидов;

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации:



ИС «Доступная среда», <https://gis.72to.ru/map/osi>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «01» июля 2025г.;

2. Акта обследования объекта: от «02» июля 2025г.



УТВЕРЖДАЮ:
И. о. директора
МАОУ «Бизинская СОШ»
О.И. Колобова
20.15.15 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 50-Тобри

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: филиал МАОУ «Бизинская СОШ» - Ворогушинская ООШ»
- 1.2. Адрес объекта: 626102, Тюменская область, Тобольский район, с. Ворогушино, ул. Молодежная, 1, стр.1
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этажа, 1423,2 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1987г., последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего в 2025г
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Бизинская средняя общеобразовательная школа» - «Ворогушинская основная общеобразовательная школа», (филиал МАОУ «Бизинская СОШ» - Ворогушинская ООШ»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 626110, Тюменская область, Тобольский район, с. Бизино, ул. Юбилейная, 1.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Отдел образования администрации Тобольского муниципального района
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 626156, Тюменская область, г. Тобольск, ул. Ершова, 21.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги

- 2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, на дому
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (О, С, Г, У): инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6. Плановая мощность: (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): 132 чел.
- 2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) пригородный общественный транспорт автобусы № 130,503 до остановки «Ворогушино»;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 340 м

3.2.2 время движения (пешком): 4-6 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная; нет): визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет): нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (☐)

3.3. Вариант организации доступности ОСИ

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	-
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	-
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	-
4	с нарушениями зрения	-
5	с нарушениями слуха	-
6	с нарушениями умственного развития	-

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (виды работ) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	-
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	-
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	-
6	Система информации и связи (на всех зонах)	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); организационные мероприятия; индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

5. Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано:

И. о. директора

МАОУ «Бизинская СОШ»

_____ О.И. Колобова

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (виды работ) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	-
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	-
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	-
6	Система информации и связи (на всех зонах)	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-


*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); организационные мероприятия; индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

5. Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано:

И. о. директора

МАОУ «Бизинская СОШ»



 О.И. Колобова



УТВЕРЖДАЮ:

И. о. директора

МАОУ «Бизинская СОШ»

О.И. Колобова

7 20 25 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 50-Тобрн

с. Ворогушино

«02» июля 2025г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: филиал МАОУ «Бизинская СОШ» - Ворогушинская ООШ»

1.2. Адрес объекта: 626102, Тюменская область, Тобольский район, с. Ворогушино, ул. Молодежная, 1, стр.1

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этажа, 1423,2 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да кв.м

1.4. Год постройки здания 1987г., последнего капитального ремонта -

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего в 2025г

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Бизинская средняя общеобразовательная школа» - «Ворогушинская основная общеобразовательная школа», (филиал МАОУ «Бизинская СОШ» - Ворогушинская ООШ»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 626110, Тюменская область, Тобольский район, с. Бизино, ул. Юбилейная, 1.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, на дому

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (О, С, Г, У): инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: (посещаемость (количество обслуживаемых в

2.6. Плановая мощность: (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): 132 чел.

2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
пригородный общественный транспорт автобусы № 130,503 до остановки «Ворогушино»:

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 340 м

3.2.2 время движения (пешком): 4-6 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная; нет): визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет): нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (-)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (Г, У); ДУ (О, С); ВНД (К)	-	1-4

	(участок)			
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (У); ДЧ-И (О, Г); ДУ (С); ВНД (К)	-	5-10
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У); ДУ (О, С); ВНД (К)	А-2,3; А1- 2,11.	11,13,14,16,20,21,23,28, 33,36,48,50,32,54-58, 64,38-40,44,45,70
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (У); ДУ (О, С, Г); ВНД (К)	А-8,10,5, 6; А1-1-4, А2-4.	12,17,18,24-27,29-31, 49,60-63,65,41-43, 46,47,51-53
5	Санитарно- гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У); ДУ (О, С); ВНД (К)	А1-7- 10	66-69
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, У); ДУ (С, Г)	-	5,15,19,22, 34,35,59
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, С, Г, У); ВНД (К)	-	2

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Общее состояние доступности объекта оценено: доступное частично для инвалидов категории У (ДЧ-И (У)), доступное условно для инвалидов категории О, С, Г (ДУ (О, С, Г)) и временно недоступно для инвалидов категории К (ВНД (К)).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта:

№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (виды работ) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт; техническое решение (с использованием ТСР); организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт; оказание ситуационной помощи; техническое решение (с использованием ТСР)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт; техническое решение (с использованием ТСР); организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт; техническое решение (с использованием ТСР); организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Текущий ремонт; техническое решение (с использованием ТСР); организационные мероприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия (отсутствует право оперативного управления)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: текущего в 2025г

в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: реализация запланированных мероприятий позволит получить полную доступность зон для инвалидов категорий О, У (ДП-И (О, У)), доступное частично для категории инвалидов С, Г (ДЧ-И (С, Г)) при условии если сотрудники отвечающие за оказание ситуационной помощи прошли обучение.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование с общественной организацией инвалидов;

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать): не требуется.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественной организацией инвалидов: –

4.4.6. другое: все работы по адаптации объекта необходимо выполнять в соответствии с СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения, ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования, ГОСТ Р 52131-2019 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования, ГОСТ Р 51261-2022 Устройства опорные стационарные для маломобильных групп населения. Типы и общие технические требования.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации:



ИС «Доступная среда», <https://gis.72to.ru/map/osi>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>2</u> л. |
| 3. Путь движения в здании | на <u>2</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>2</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>2</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>2</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте: есть на 8 л.

Поэтажный план: да на 2 л.

Экспликация к поэтажному плану строения: да на 2 л.

Свидетельство о государственной регистрации права (копия) нежилое строение: да на 1 л.

План земельного участка (копия): да на 1 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту): нет

Руководитель рабочей группы:

Заместитель директора по общим вопросам АУ
ТО "Региональный центр сопровождения и
комплексной реабилитации инвалидов"

С.В. Заболотников _____

Члены рабочей группы:

Заведующий службой по организации
межведомственного взаимодействия и оказания
комплексной реабилитационной и
абилитационной помощи АУ ТО "Региональный
центр сопровождения и комплексной
реабилитации инвалидов"

Е.И. Николаева _____

Главный специалист службы по организации
межведомственного взаимодействия и оказания
комплексной реабилитационной и
абилитационной помощи АУ ТО "Региональный
центр сопровождения и комплексной
реабилитации инвалидов"

А.В. Ушаков _____

В том числе:

Представитель Тюменской областной
организации Общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийского ордена
Трудового Красного Знамени общества слепых» А.А. Алиев _____

Представитель организации, расположенной на
объекте: и. о. директора О.И. Колобова _____

I. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		Есть/нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход на территорию	есть	-	1-3	Перепад высот между тротуаром и входной площадкой; габариты калитки не выделены контрастным цветом; отсутствует кнопка вызова сотрудника учреждения	все	Направить письмо в Администрацию Тобольского района по вопросу обеспечения беспрепятственного доступа, людей-передвигающихся на кресле-коляске с тротуара на входную площадку перед входом на территорию	Организационные мероприятия
							Контрастное выделение габаритов входной калитки; установить кнопку вызова сотрудника учреждения рядом с входной калиткой на высоте 0,85-1,1м от уровня земли и обозначить соответствующей пиктограммой	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	4	Перепад высот	все	Для преодоления перепада высот на территории необходима использовать инвентарный пандус; контрастное обозначение перепада высот (с верху ступени)	Техническое решение (с использованием ТСР); ситуационная помощь; организационные мероприятия

1.3	Лестница (наружная)	нет			-		-	
1.4	Пандус (наружный)	нет			-		-	
1.5	Автостоянка и парковка	нет			-		-	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Территории, прилегающей к зданию (участку)	ДЧ-И (Г, У); ДУ (О, С); ВНД (К)	-	1-4	Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР и в организационных мероприятиях

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное частично для категории инвалидов Г и У (ДЧ-И (Г,У)), доступное условно для инвалидов категории О,С (ДУ (О,С)) и временно недоступное для инвалидов категории К (ВНД (К)).

**I. Результаты обследования:
2.Входа (входов) в здание**

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		Есть/нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет			-		-	
2.2	Пандус (наружный)	нет			-		-	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	5	Отсутствуют пиктограммы доступности объекта для категорий инвалидов	С, Г	Установить рядом с входной дверью пиктограммы доступности объекта для категорий инвалидов по требованиям ГОСТ Р 52131-2019	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	-	6,7	Высота дверного порога больше требуемых значений	К	Для преодоления дверного порога входной двери использовать инвентарный пандус	Техническое решение (с использование м ТСР); ситуационная помощь
2.5	Тамбур	есть	-	8-10	Высота дверного порога больше требуемых значений	К	Для преодоления дверного порога двери тамбура использовать инвентарный пандус	Техническое решение (с использование м ТСР); ситуационная помощь

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Вход (входы) в здание	ДП-И (У); ДЧ-И (О, Г); ДУ (С); ВНД (К)	-	5-10	Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в текущий ремонт и индивидуальное решение с ТСР

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное полностью для категории инвалидов У (ДП-И (У)), доступное частично для категории инвалидов О, Г (ДЧ-И (О, Г)) и доступное условно для инвалидов категории С (ДУ (С)).

I. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)

№ п/п	Наименование Функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		Есть/нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор	есть	А- 2,3; А1- 2,11.	11,13,1 4,16,20 ,21,23, 28,33,4 8,50,55 -58,64	Перепад высот	О, С, Г, У	Контрастное обозначение перепада высот (фото № 21,48,56), (с верху ступени).	Организационн ые мероприятия
3.2	Лестница	есть	-	36	Отсутствует контрастное выделение краевых ступеней лестницы; отсутствуют двухсторонние поручней	О, С, Г, У	На проступи краевых ступеней внутренних лестниц нанести контрастные полосы (сверху ступени); установить поручни на внутренней лестнице в соответствии с ГОСТ Р 51261- 2022	Текущий ремонт; техническое решение (с использование м ТСР)
3.3	Пандус	нет			-		-	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			-		-	
3.5	Дверь	есть	-	32	-		-	

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	38-40, 44,45, 54,70	Отсутствует контрастное выделение дверных ручек по отношению к фону дверного полотна; отсутствует контрастное выделение краевых ступеней лестницы; отсутствуют двухсторонние поручни на наружной лестнице	О, С, Г, У	Контрастное выделение дверных ручек эвакуационного выхода по отношению к фону дверного полотна; на проступи краевых ступеней наружных лестниц эвакуационного выхода установить контрастные противоскользящие полосы 1-2шт. общей шириной 0,08-0,1м на расстоянии не более 0,04 м от края проступи; установить поручни на наружной лестнице (фото № 45) в соответствии с ГОСТ Р 51261-2022	Текущий ремонт; техническое решение (с использованием ТСП)
-----	--	------	---	---------------------------	---	------------	---	---

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Пути движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У); ДУ (О, С); ВНД (К)	А-2,3; А1-2,11.	11,13,14,16,20,21, 23,28,33,36,48,50, 32,54-58,64,38-40, 44,45,70	Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП и в организационных мероприятиях

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное частично для инвалидов категории Г, У (ДЧ-И (Г, У)), доступное условно для инвалидов категории О, С (ДУ (О, С)).

І. Результаты обследования:
4.Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант І – зона обслуживания инвалидов

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		Есть/нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	А-8, 10,5, 6; А1-2 -4	17,18,2 4- 27,29- 31,49,6 0-63,65	Не везде установлена информация о помещении (кабинетах)	О, С, Г, У	Установить информацию о помещениях (кабинетах) на контрастном фоне	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	А2-4; А1-1	33,41- 43,46,4 7,51-53	Спортивный зал: отсутствует обозначение перепада высот. Раздевалка в спортзале: отсутствует информация о помещении. Столовая: в умывальной рядом с раковиной отсутствует держатель для костылей трости и других личных вещей; использование барашкового типа крана подачи горячей и холодной воды.	О, С, Г, У	Спортивный зал: обозначение перепада высот (сверху ступени) контрастной полосой. Раздевалка в спортзале: установить информацию о помещении на контрастном фоне. Столовая: в умывальной рядом с раковиной установить держатель для костылей трости и других личных вещей (один комплект); установить краны подачи холодной и горячей воды с рычажной рукояткой или сенсорного типа (один комплект).	Текущий ремонт

4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть	-	12	Пост охраны: отсутствует портативная индукционная система усиления звука	Г	Оборудовать зону приема посетителей на посту охраны портативная индукционная система усиления звука (например, индукционная петля «ИЦР-2») для общения со слабослышащими	Техническое решение (с использованием ТСП); организационные мероприятия
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			-		-	
4.5	Кабина Индивидуального обслуживания	нет			-		-	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Зона обслуживания инвалидов.	ДЧ-И (У); ДУ (О, С, Г); ВНД (К)	А-8,10,5,6; А1-1-4, А2-4.	12,17,18,24-27,29-31, 49,60-63,65,41-43, 46,47,51-53	Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП и в организационных мероприятиях

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное частично для инвалидов категории У (ДЧ-И (У)), доступное условно для инвалидов категории О, С, Г (ДУ (О, С, Г)).

I. Результаты обследования:
5.Санитарно-гигиенических помещений

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		Есть/нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	A1-7-10	66-69	Отсутствует информация о помещении; отсутствует держатель для костылей, трости и других личных вещей; использование барашкового типа крана подачи горячей и холодной воды	все	Установить информация (туалет) на контрастном фоне; установить держатель для костылей, трости и других личных вещей рядом с раковиной (один комплект); установить краны подачи холодной и горячей воды с рычажной рукояткой или сенсорного типа (один комплект).	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	нет			-		-	
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет			-		-	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У); ДУ (О, С); ВНД (К)	A ₁ -7-10	66-69	Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в текущий ремонт

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное частично для категории инвалидов Г, У (ДЧ-И (Г, У)), доступное условно для инвалидов категории О, С (ДУ (О, С)).

**I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		Есть/ нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	5,15,22 ,34,59	Не везде установлена информация о помещениях	О, С, Г, У	Установить информацию о помещениях на объекте	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	есть	-	19,35	Отсутствие индукционных систем усиления звука на объекте	Г	Установить на объекте портативную индукционную систему усиления звука	Индивидуальное техническое решение (с использованием ТСР); организационные решения
6.3	Тактильные средства	нет		-	Отсутствие рельефно-графических средств информации на объекте	С	Обустройство объекта тактильными средствами информации	Текущий ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К, О, У); ДУ (С, Г)	-	5,15,19,22, 34,35,59	Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР и в организационных мероприятиях

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное частично для инвалидов категории К, О и У (ДЧ-И (К, О, У)) и доступное условно для инвалидов категории С, Г (ДУ (С, Г)).

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | | | |
|--|----|----------|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на | <u>2</u> | л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на | <u>2</u> | л. |
| 3. Путей движения в здании | на | <u>2</u> | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на | <u>2</u> | л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на | <u>2</u> | л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на | <u>2</u> | л. |

Результаты фотофиксации на объекте: есть на 8 л.

Поэтажный план: да на 2 л.

Экспликация к поэтажному плану строения: да на 2 л.

Свидетельство о государственной регистрации права (копия) нежилое строение: да на 1 л.

План земельного участка (копия): да на 1 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту): нет

Руководитель рабочей группы:

Заместитель директора по общим вопросам АУ
ТО "Региональный центр сопровождения и
комплексной реабилитации инвалидов"

С.В. Заболотников

Члены рабочей группы:

Заведующий службой по организации
межведомственного взаимодействия и оказания
комплексной реабилитационной и
абилитационной помощи АУ ТО "Региональный
центр сопровождения и комплексной
реабилитации инвалидов"

Е.И. Николаева


Главный специалист службы по организации
межведомственного взаимодействия и оказания
комплексной реабилитационной и
абилитационной помощи АУ ТО "Региональный
центр сопровождения и комплексной
реабилитации инвалидов"

А.В. Ушаков

В том числе:


Представитель Тюменской областной
организации Общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийского ордена
Трудового Красного Знамени общества слепых»

А.А. Алиев



Представитель организации, расположенной на
объекте: и. о. директора

О.И. Колобова



**ФОТООТЧЕТ от 02 июля 2025г.
ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ЗДАНИЯ
Филиал МАОУ «Бизинская СОШ» - Ворогушинская ООШ»
Тюменская область, Тобольский район, с. Ворогушино, ул. Молодежная, 1, стр.1.**



Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4



Фото №5



Фото №6




Фото №7




Фото №8



Фото №9



Фото №10



Фото №11



Фото №12



Фото №13




Фото №14



Фото №15



Фото №16



Фото №17



Фото №18



Фото 19



Фото №20



Фото №21



Фото №22




Фото №23



Фото №24



Фото №25



Фото №26



Фото №27



Фото №28



Фото №29



Фото №30



Фото №31



Фото №32



Фото №33



Фото №34



Фото №35



Фото №36




Фото №37




Фото №38



Фото №39



Фото №40



Фото №41



Фото №42




Фото №43



Фото №44



Фото №45



Фото №46



Фото №47



Фото №48



Фото №49



Фото №50



Фото №51



Фото №52



Фото №53



Фото №54



Фото №55



Фото №56




Фото №57



Фото №58



Фотом №59



Фотом №60



Фотом №61



Фотом №62



Фотом №63



Фотом №64



Фотом №65



Фотом №66



Фотом №67



Фотом №68



Фото №69



Фото №70