



ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
СОПРОВОЖДЕНИЯ И КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ»

ул. Уральская, д. 60, к. 1, г. Тюмень, 625001, тел./факс (3452) 51-78-11.
e-mail: vozr@obl72.ru, ИНН 7204120041, КПП 720301001, р/с 03224643710000006700,
ЕКС 40102810945370000060, Департамент финансов Тюменской области (АУ ТО "Региональный центр
сопровождения и комплексной реабилитации инвалидов" ЛС001050866ОЦРИ) в Отделение Тюмень
Банка России//УФК по Тюменской области г. Тюмень, БИК 017102101

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ



**Филиал муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Бизинская средняя общеобразовательная школа» -
«Санниковская средняя общеобразовательная школа»**
Тюменская область, Тобольский район, с. Санниково,
ул. Центральная, 27.

НА ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Тюмень, 2025



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 49-Тобрн

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Филиал МАОУ «Бизинская СОШ» - «Санниковская СОШ»
- 1.2. Адрес объекта: 626104, Тюменская область, Тобольский район, с. Санниково, ул. Центральная, 27
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2602,5 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да кв.м
- 1.4. Год постройки здания 2006г., последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего в 2025г. капитального в 2026г.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Бизинская средняя общеобразовательная школа» - «Санниковская средняя общеобразовательная школа», (филиал МАОУ «Бизинская СОШ» - «Санниковская СОШ»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 626110, Тюменская область, Тобольский район, с. Бизино, ул. Юбилейная, 1.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Отдел образования администрации Тобольского муниципального района
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 626156, Тюменская область, г. Тобольск, ул. Еришова, 21.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт,

- физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, дополнительное образование
- 2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, на дому
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (К, О, С, Г, У): инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6. Плановая мощность: (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): 108 чел.
- 2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
городской общественный транспорт автобусы № 503,811 до остановки «Санниково»;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 250 м

3.2.2 время движения (пешком): 3-5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная; нет): визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет): нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (-)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного	ДУ

	аппарата	
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, Г); ДУ (У); ВНД (С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У); ДУ (К, О, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У); ДУ (О, С); ВНД (К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (У); ДУ (О, С, Г); ВНД (К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У); ДУ (О, С); ВНД (К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, У); ДУ (С, Г)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Общее состояние доступности объекта оценено: *доступное условно для инвалидов категории О, Г, У (ДУ (О, Г, У)) и временно недоступно для инвалидов категории К, С (ВНД (К, С)).*

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (виды работ) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт; организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт; техническое решение (с использованием ТСР); организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт; оказание ситуационной помощи; техническое решение (с использованием ТСР)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт; оказание ситуационной помощи; техническое решение (с использованием ТСР); организационные мероприятия

5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Текущий ремонт; техническое решение (с использованием ТСП); организационные мероприятия

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; организационные мероприятия; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: текущего в 2025г. капитального в 2026г
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: реализация запланированных мероприятий позволит получить полную доступность зон для инвалидов категорий О, У (ДП-И (О, У)), доступное частично для категории инвалидов С, Г (ДЧ-И (С, Г)) и доступное условно для категории инвалидов К (ДУ (К)) при условии если сотрудники отвечающие за оказание ситуационной помощи прошли обучение.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) -

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование с общественной организацией инвалидов;

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации:



ИС «Доступная среда», <https://gis.72to.ru/map/osi>
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «01» июля 2025г.;
2. Акта обследования объекта: от «02» июля 2025г.



УТВЕРЖДАЮ:
И. о. директора
МАОУ «Бизинская СОШ»
О.И. Колобова
20 25 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 49-Тобрн

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Филиал МАОУ «Бизинская СОШ» - «Санниковская СОШ»
- 1.2. Адрес объекта: 626104, Тюменская область, Тобольский район, с. Санниково, ул. Центральная, 27
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2602,5 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да кв.м
- 1.4. Год постройки здания 2006г., последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего в 2025г. капитального в 2026г.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Бизинская средняя общеобразовательная школа» - «Санниковская средняя общеобразовательная школа», (филиал МАОУ «Бизинская СОШ» - «Санниковская СОШ»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 626110, Тюменская область, Тобольский район, с. Бизино, ул. Юбилейная, 1.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Отдел образования администрации Тобольского муниципального района
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 626156, Тюменская область, г. Тобольск, ул. Ершова, 21.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование

- 2.2. Виды оказываемых услуг: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, дополнительное образование
- 2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, на дому
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (К, О, С, Г, У): инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6. Плановая мощность: (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): 108 чел.
- 2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
городской общественный транспорт автобусы № 503,811 до остановки «Санниково»;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 250 м

3.2.2 время движения (пешком): 3-5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная; нет): визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет): нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (-)

3.3. Вариант организации доступности ОСИ

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	-
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	-
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	-
4	с нарушениями зрения	-

5	с нарушениями слуха	-
6	с нарушениями умственного развития	-

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (виды работ) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	-
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	-
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	-
6	Система информации и связи (на всех зонах)	-

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); организационные мероприятия; индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

5. Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано:

И. о. директора

МАОУ «Бизинская СОШ»

_____ О.И. Колобова

5	с нарушениями слуха	-
6	с нарушениями умственного развития	-

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (виды работ) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	-
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	-
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	-
6	Система информации и связи (на всех зонах)	-

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); организационные мероприятия; индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

5. Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано:

И.о. директора

МАОУ «Бизинская СОШ»



Колобова О.И. Колобова



УТВЕРЖДАЮ:

И. о. директора

МАОУ «Бизинская СОШ»

О.И. Колобова

«08» 08 2025г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 49-Тобрн

с. Санниково

«02» июля 2025г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Филиал МАОУ «Бизинская СОШ» - «Санниковская СОШ»

1.2. Адрес объекта: 626104, Тюменская область, Тобольский район, с. Санниково, ул. Центральная, 27

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2602,5 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да кв.м

1.4. Год постройки здания 2006г., последнего капитального ремонта -

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего в 2025г. капитального в 2026г.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Бизинская средняя общеобразовательная школа» - «Санниковская средняя общеобразовательная школа», (филиал МАОУ «Бизинская СОШ» - «Санниковская СОШ»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 626110, Тюменская область, Тобольский район, с. Бизино, ул. Юбилейная, 1.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование

2.2. Виды оказываемых услуг: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, дополнительное образование

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, на дому

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (К, О, С, Г, У): все

2.6. Плановая мощность: (посещаемость (количество обслуживаемых в

2.6. Плановая мощность: (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): 108 чел.

2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
городской общественный транспорт автобусы № 503,811 до остановки «Санниково»;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 250 м

3.2.2 время движения (пешком): 3-5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная; нет): визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет): нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (-)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (К, О, Г); ДУ (У); ВНД (С)	-	1,3,4

	(участок)			
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У); ДУ (К, О, С)	1эт.46	5-6,15-22
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У); ДУ (О, С); ВНД (К)	1эт.45,51,27,42,26,30; 2эт.11,17,4,2	8,23,27,32-34,49,56,59,84,86,91,92,96,99,70-82,101-104,26,69,45,46
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (У); ДУ (О, С, Г); ВНД (К)	1эт.48,50,39,15,24,28,29,36,41,1,36,23,14; 2эт.10,22-24,9,6	9-11,13,25,28-31,57,60-62,85,93-95,97,100,41-44,50-55
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У); ДУ (О, С); ВНД (К)	1эт.49,33,34,19,21,37; 2эт.12,13.	14,24,35-40,63-67,87-90
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, У); ДУ (С, Г)	-	12,19,44,47,58,70,83,48,68,98

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Общее состояние доступности объекта оценено: доступное условно для инвалидов категории О, Г, У (ДУ (О, Г, У)) и временно недоступно для инвалидов категории К, С (ВНД (К, С)).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (виды работ) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт; организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт; техническое решение (с использованием ТСП); организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт; оказание ситуационной помощи; техническое решение (с использованием ТСП)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт; оказание ситуационной помощи; техническое решение (с использованием ТСП); организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Текущий ремонт; техническое решение (с использованием ТСП); организационные мероприятия

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: текущего в 2025г. капитального в 2026г.
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: реализация запланированных мероприятий позволит получить полную доступность зон для инвалидов категорий О, У (ДП-И (О, У)), доступное частично для категории инвалидов С, Г (ДЧ-И (С, Г)) и доступное условно для категории инвалидов К (ДУ (К)) при условии если сотрудники отвечающие за оказание ситуационной помощи прошли обучение.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование с общественной организацией инвалидов;

4.4.1. согласование на Комиссии _____ - _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать): не требуется.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественной организацией инвалидов: -

4.4.6. другое: все работы по адаптации объекта необходимо выполнять в соответствии с СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения, ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования, ГОСТ Р 52131-2019 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования, ГОСТ Р 51261-2022 Устройства опорные стационарные для маломобильных групп населения. Типы и общие технические требования.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации:



ИС «Доступная среда», <https://gis.72to.ru/map/osi>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | | | |
|--|----|----------|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на | <u>2</u> | л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на | <u>2</u> | л. |
| 3. Путей движения в здании | на | <u>3</u> | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на | <u>3</u> | л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на | <u>2</u> | л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на | <u>2</u> | л. |

Результаты фотофиксации на объекте: есть на 11 л.

Поэтажные планы: да на 6 л.

Свидетельство о государственной регистрации права (копия) нежилое строение: да на 1 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту): нет

Руководитель рабочей группы:

Заместитель директора по общим вопросам АУ
ТО "Региональный центр сопровождения и
комплексной реабилитации инвалидов"

С.В. Заболотников _____

Члены рабочей группы:

Заведующий службой по организации
межведомственного взаимодействия и оказания
комплексной реабилитационной и
абилитационной помощи АУ ТО "Региональный
центр сопровождения и комплексной
реабилитации инвалидов"

Е.И. Николаева _____

Главный специалист службы по организации
межведомственного взаимодействия и оказания
комплексной реабилитационной и
абилитационной помощи АУ ТО "Региональный
центр сопровождения и комплексной
реабилитации инвалидов"

А.В. Ушаков _____

В том числе:

Представитель Тюменской областной
организации Общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийского ордена
Трудового Красного Знамени общества слепых»

А.А. Алиев _____

Представитель организации, расположенной на
объекте: и. о. директора

О.И. Колобова _____

I. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		Есть/нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	1	Отсутствует информационная вывеска с наименованием учреждений, режимом работы и контактной информацией; отсутствуют дверные ручки; габариты входной калитки не выделены контрастным цветом	все	Установить информационную вывеску перед входом на территорию с наименованием учреждений, режимом работы на контрастном фоне; установить дверные ручки входной калитки «П» или «Г» образной формы, контрастного цвета; контрастное выделение габаритов входной калитки	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	3,4	Отсутствует навигация на путях движения	все	Установить навигацию на путях движения по территории	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет			-		-	
1.4	Пандус (наружный)	нет			-		-	
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	Не предусмотрено машино-место для людей с инвалидностью	все	Направить письмо в Администрацию Тобольского района по вопросу обустройства парковочного места для людей с инвалидностью согласно требованиям СП 59.13330.2020	Организационн ые мероприятия

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Территории, прилегающей к зданию (участку)	ДЧ-И (К, О, Г); ДУ (У); ВНД (С)	-	1,3,4	Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в текущий ремонт и в организационных мероприятиях

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное частично для категории инвалидов К, О, Г (ДЧ-И (К, О, Г)), доступное условно для категории инвалидов У (ДУ (У)) и временно недоступное для инвалидов категории С (ВНД (С)).

**I. Результаты обследования:
2.Входа (входов) в здание**

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		Есть/нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	5,15	Школа, детский сад: отсутствует контрастное выделение краевых ступеней лестницы.	О, С, Г, У	Школа, детский сад: на проступи краевых ступеней наружных лестниц установить контрастные противоскользящие полосы 1-2шт. общей шириной 0,08-0,1м на расстоянии не более 0,04 м от края проступи. Детский сад: продублировать кнопку вызова сотрудника учреждения рядом с наружной лестницей на высоте 0,85-1,1м от уровня земли и обозначить соответствующей пиктограммой.	Текущий ремонт.
2.2	Пандус (наружный)	есть	-	16,17	Школа: отсутствуют поручни со второй стороны; отсутствуют бортики по продольным краям марша пандуса; отсутствует кнопка вызова сотрудника учреждения	К, О	Школа: установить поручни на наружном пандусе в соответствии с ГОСТ Р 51261-2022; установить бортики по продольным краям марша наружного пандуса высотой не менее 0,05 м; установить кнопку вызова сотрудника учреждения рядом с наружным пандусом на высоте 0,85-1,1м от уровня земли и обозначить соответствующей пиктограммой	Текущий ремонт; техническое решение (с использование м ТСР)

2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	5,18, 19	Детский сад: отсутствует информационная вывеска с наименованием учреждения, режимом работы и контактной информацией. Школа: отсутствуют пиктограммы доступности объекта для категорий инвалидов.	все	Детский сад: установить информационную вывеску с наименованием учреждений, режимом работы на контрастном фоне. Школа: установить рядом с входной дверью пиктограммы доступности объекта для категорий инвалидов по требованиям ГОСТ Р 52131-2019.	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	-	5,20	Школа: отсутствует контрастное выделение дверных ручек	С	Школа: контрастное выделение дверных ручек входной двери	Организационные мероприятия
2.5	Тамбур	есть	1эт.46	6,7,21, 22	-		-	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У); ДУ (К, О, С)	1эт.46	5-6,15-22	Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР и в организационных мероприятиях

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное частично для категории инвалидов Г и У (ДЧ-И (Г, У)), доступное условно для инвалидов категории К, О, С (ДУ (К, О, С)).

I. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)

№ п/п	Наименование Функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		Есть/нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор	есть	1эт.4 5,51,2 7,42,2 6,30; 2эт.1 1,17,4, ,2	8,23,27 32-34, 49,56,5 9,84,86 91,92, 96,99	-		-	
3.2	Лестница	есть	-	70,76- 81,102- 104	Отсутствует контрастное выделение краевых ступеней лестницы	С	На проступи краевых ступеней внутренних лестниц нанести контрастные полосы (сверху ступени)	Текущий ремонт
3.3	Пандус	нет			-		-	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет					Услуги для граждан, передвигающихся на инвалидной коляске, оказываются на первом этаже	
3.5	Дверь	есть	-	26,69,8 2,101	Ширина рабочей дверной створки проёма меньше требуемых значений	К	Предусматривается помощь ассистента для преодоления дверного проёма в коридоре	Ситуационная помощь

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	45,46, 71-75	Перепад высот; отсутствует контрастное выделение дверных ручек по отношению к фону дверного полотна; отсутствует контрастное выделение краевых ступеней наружной лестницы; не предусмотрена эвакуация инвалидов-колясочников; отсутствует контрастное выделение дверного полотна по отношению к фону стены; отсутствуют двухсторонние поручни на наружной лестнице	все	Для преодоления перепада высот (фото № 45) использовать инвентарный пандус; контрастное выделение дверных ручек эвакуационного выхода по отношению к фону дверного полотна; на проступи краевых ступеней наружных лестниц эвакуационного выхода установить контрастные противоскользящие полосы 1-2шт. общей шириной 0,08-0,1м на расстоянии не более 0,04 м от края проступи; для обеспечения эвакуации инвалидов с входной площадки на тротуар (фото № 46) использовать инвентарный пандус; контрастное выделение дверного полотна двери эвакуационного выхода по отношению к фону стены; установить поручни на наружных лестницах эвакуационного выхода в соответствии с ГОСТ Р 51261-2022	Текущий ремонт; техническое решение (с использованием ТСП); ситуационная помощь
-----	--	------	---	-----------------	--	-----	---	---

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Пути движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У); ДУ (О, С); ВНД (К)	1эт.45,51,27,42,26,30; 2эт.11,17,4,2	8,23,27,32-34,49,56,59, 84,86,91,92,96,99,70-82, 101-104,26,69,45,46	Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в текущий ремонт и индивидуальное решение с ТСР

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное частично для инвалидов категории Г, У (ДЧ-И (Г, У)), доступное условно для инвалидов категории О, С (ДУ (О, С)) и временно недоступное для инвалидов категории К (ВНД (К)).

І. Результаты обследования:
4.Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант І – зона обслуживания инвалидов

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		Есть/нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	1эт.4 8,50,3 9,15,2 4,28,2 9,36; 2эт.1 0,22- 24,9,6	9- 11,13, 28,44, 50,57, 60-62, 85,93- 95,97,1 00	Не везде установлена информация о помещении (кабинетах)	все	Установить информацию о помещениях (кабинетах) на контрастном фоне	Текущий ремонт

4.2	Зальная форма обслуживания	есть	1эт.4 1,1,36 ,23,14	29-31, 41-43, 51-55	Библиотека: отсутствует информация о помещении; ширина рабочей дверной створки проёма меньше требуемых значений. Спортивный зал: перепад высот. Столовая: ширина рабочей дверной створки проёма меньше требуемых значений; в умывальной рядом с раковиной отсутствует держатель для костылей трости и других личных вещей; использование барашкового типа крана подачи горячей и холодной воды; высота дверного порога больше требуемых значений.	все	Библиотека: разместить информацию о помещении не контрастном фоне; предусматривается помощь ассистента для преодоления дверного проёма. Спортивный зал: для преодоления перепада высот (фото № 42) использовать инвентарный пандус. Столовая: предусматривается помощь ассистента для преодоления дверного проёма; в умывальной рядом с раковиной установить держатель для костылей трости и других личных вещей (один комплект); установить краны подачи холодной и горячей воды с рычажной рукояткой или сенсорного типа (один комплект); для преодоления дверного порога двери использовать перекатной пандус.	Текущий ремонт; техническое решение (с использованием ТСП); ситуационная помощь
4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть	-	25	Пост охраны: отсутствует портативная индукционная система усиления звука	Г	Оборудовать зону приема посетителей на посту охраны портативная индукционная система усиления звука (например, индукционная петля «ИЦР-2») для общения со слабослышащими	Техническое решение (с использованием ТСП); организационные мероприятия
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			-		-	
4.5	Кабина Индивидуального обслуживания	нет			-		-	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Зона обслуживания инвалидов.	ДЧ-И (У); ДУ (О, С, Г); ВНД (К)	1эт.48,50,39,15,24, 28,29,36, 41,1, 36,23,14; 2эт.10,22-24,9,6	9-11,13,25,28-31,57, 60-62,85,93-95,97, 100,41-44,50-55	Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР и в организационных мероприятиях

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное частично для инвалидов категории У (ДЧ-И (У)), доступное условно для инвалидов категории О, С, Г (ДУ (О, С, Г)) и временно недоступное для инвалидов категории К (ВНД (К)).

**I. Результаты обследования:
5.Санитарно-гигиенических помещений**

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		Есть/нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	1эт.49, 33,34, 19; 2эт.12, 13	14, 37- 40, 63-67, 87-90	Отсутствует информация о помещениях; отсутствует держатель для костылей, трости и других личных вещей; использование барашкового типа крана подачи горячей и холодной воды; габаритные размеры туалетной кабины не удовлетворяют требованиям	все	Установить информация (туалет) на контрастном фоне; установить держатель для костылей, трости и других личных вещей рядом с раковиной; установить краны подачи холодной и горячей воды с рычажной рукояткой или сенсорного типа.	Текущий ремонт
							Довести габариты туалетной кабины (на первом этаже) до требуемых параметров (Г, Ш), (2,2;1,65) и предусмотреть сбоку от унитаза пространство шириной не менее 0,8м для размещения кресла-коляски	Нет технической возможности
5.2	Душевая/ванная комната	нет			-		-	
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	1эт.21, 37	24,35, 36	Отсутствует информация о помещениях	О, С, Г, У	Установить информация (раздевалка) на контрастном фоне (фото № 35)	Текущий ремонт

	ОБЩИЕ требования к зоне						Предусмотреть помещение на первом этаже под размещение универсальной туалетной кабины-несет рекомендательный характер.	
--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У); ДУ (О, С); ВНД (К)	1эт.49,33,34, 19,21,37; 2эт.12,13.	14,24,35-40, 63-67,87-90	Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в текущий ремонт и в организационных мероприятиях

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное частично для категории инвалидов Г, У (ДЧ-И (Г, У)), доступное условно для инвалидов категории О, С (ДУ (О, С)) и временно не доступное для инвалидов категории К (ВНД (К)).

**I. Результаты обследования:
6.Системы информации на объекте**

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		Есть/ нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	12,19,4 4,47,58 ,70,83	Отсутствует информационная вывеска с наименованием учреждения, режимом работы и контактной информацией; отсутствует навигации на путях движения; не везде установлена информация о помещениях	все	Установить информационную вывеску перед входом на территорию; установить навигации на путях движения по территории; установить информацию о помещениях на объекте	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	есть	-	48,68, 98	Отсутствие индукционных систем усиления звука на объекте	Г	Установить на объекте портативную индукционную систему усиления звука	Индивидуальное техническое решение (с использованием ТСП); организационные мероприятия
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствие рельефно-графических средств информации на объекте	С	Обустройство объекта тактильными средствами информации	Текущий ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К, О, У); ДУ (С, Г)	-	12,19,44,47,58, 70,83,48,68,98	Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР и в организационных мероприятиях

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное частично для инвалидов категории К,О и У (ДЧ-И (К, О, У)) и доступное условно для инвалидов категории С, Г (ДУ (С, Г)).

1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте

на 2 л.
 на 2 л.
 на 3 л.
 на 3 л.
 на 2 л.
 на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте: есть на 11 л.
 поэтажные планы: да на 6 л.

Свидетельство о государственной регистрации права (копия) нежилое строение: да на 1 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту): нет

Руководитель рабочей группы:

Заместитель директора по общим вопросам АУ
 ТО "Региональный центр сопровождения и
 комплексной реабилитации инвалидов"

С.В. Заболотников

Члены рабочей группы:

Заведующий службой по организации
 межведомственного взаимодействия и оказания
 комплексной реабилитационной и
 реабилитационной помощи АУ ТО "Региональный
 центр сопровождения и комплексной
 реабилитации инвалидов"

Е.И. Николаева

Главный специалист службы по организации
 межведомственного взаимодействия и оказания
 комплексной реабилитационной и
 реабилитационной помощи АУ ТО "Региональный
 центр сопровождения и комплексной
 реабилитации инвалидов"

А.В. Ушаков

В том числе:

Представитель Тюменской областной
 организации Общероссийской общественной
 организации инвалидов «Всероссийского ордена
 Трудового Красного Знамени общества слепых»

А.А. Алиев

Представитель организации, расположенной на
 объекте: и. о. директора

О.И. Колобова

**ФОТООТЧЕТ от 02 июля 2025г.
ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ЗДАНИЯ
Филиал МАОУ «Бизинская СОШ» - «Санниковская СОШ»
Тюменская область, Тобольский район, с. Санниково, ул. Центральная, 27.**



Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4



Фото №5



Фото №6



Фото №7



Фото №8



Фото №9



Фото №10




Фото №11



Фото №12



Фото №13




Фото №14



Фото №15



Фото №16



Фото №17



Фото №18



Фото 19



Фото №20



Фото №21



Фото №22




Фото №23



Фото №24



Фото №25



Фото №26



Фото №27



Фото №28



Фото №29



Фото №30



Фото №31




Фото №32



Фото №33



Фото №34



Фото №35




Фото №36



Фото №37



Фото №38



Фото №39



Фото №40



Фото №41




Фото №42



Фото №43



Фото №44



Фото №45



Фото №46



Фото №47



Фото №48



Фото №49



Фото №50



Фото №51



Фото №52



Фото №53



Фото №54



Фото №55



Фото №56



Фото №57



Фото №58



Фото №59



Фото №60




Фото №61



Фото №62



Фото №63



Фото №64



Фото №65



Фото №66



Фото №67



Фото №68



Фото №69




Фото №70



Фото №71



Фото №72



Фото №73




Фото №74



Фото №75




Фото №76



Фото №77



Фото №78




Фото №79



Фото №80



Фото №81



Фото №82




Фото №83



Фото №84



Фото №85




Фото №86



Фото №87



Фото №88



Фото №89



Фото №90




Фото №91




Фото №92



Фото №93



Фото №94



Фото №95



Фото №96



Фото №97



Фото №98




Фото №99



Фото №100




Фото №101



Фото №102




Фото №103




Фото №104